



Boulon complet pour ébrancheur Pradines P172 (Marque : BAHCO)

Déscription	Caractéristiques techniques
Pièce détachée pour l'ébrancheur P172. Lot de 2 boulons	

Référence	Pièce de rechange pour	Prix
635313	ébrancheur Bahco P172	11.6 € HT