



2 butées amortisseur pour P51H (Marque : BAHCO)

Description	Caractéristiques techniques
Pièce détachée pour cisaille Pradines P51H - Lot de 2 butées	

Référence	Pièce N°	Pièce de rechange pour	Prix
634906	R516V	cisaille à haies Pradines P51H	6.9 € HT